国家能源局云南监管办公室文件

云监能资质〔2021〕374号

国家能源局云南监管办公室关于2021年三季度承装（修、试）许可事项事中事后监管随机抽查情况的公告

各电力企业：

按照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展改革委〔2020〕36号令）（以下简称36号令）相关要求，我办采取随机抽查方式，开展了2021年三季度承装（修、试）许可事项事中事后监管核查工作。现将随机抽查情况公告如下：

一、基本情况

2021年三季度，我办按照告知承诺制相关要求，为39家企业办理了新申请、许可事项变更、续期等业务。结合相关要求，我办随机抽取了8家企业开展现场核查，抽查比例20.51%。我办

于2021年11月对8家企业开展了核查，重点核查企业所作承诺真实性、符合许可申请条件等情况。

二、随机抽查结果

经核查并跟踪相关企业整改情况，云南创佳楼宇科技工程有限公司等7家企业按照要求向我办报送了整改报告，经审核，相关问题整改到位；云南有生科技工程有限公司在规定时限内未提交整改报告，相关问题逾期未整改，目前该企业已通过系统申请主动注销。具体情况见附件。

特此公告。

附件：2021年三季度承装（修、试）许可事项随机抽查情况表

国家能源局云南监管办公室

2021年12月30日

（主动公开）

附件

2021年三季度承装（修、试）许可事项随机抽查情况表

序号	企业名称	许可事项	核查时间	发现的主要问题	核查结果
1	云南创佳楼宇科技工程有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级新申请	2021.11.22	公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善，安全生产责任制落实不到位。	通过现场核查，相关问题已整改到位。
2	云南威耀建设工程有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级新申请	2021.11.22	1.财务报表不规范； 2.公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善，安全生产责任制落实不到位。	通过现场核查，相关问题已整改到位。
3	云南有生科技工程有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级新申请	2021.11.23	1.申报材料中26人未按要求持续购买社保，劳动用工手续不完善； 2.公司安全生产组织架构和制度未提供相关材料。	在规定时限内未提交整改报告，相关问题逾期未整改，该企业已申请主动注销。
4	云南益顺众电力工程有限公司	承装类三级、承修类三级、承试类三级许可事项变更	2021.11.23	公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善，安全生产责任制落实不到位。	通过现场核查，相关问题已整改。
5	云南省普洱市均焱送变电工程有限公司	承装类二级、承修类二级、承试类二级许可事项变更	2021.11.25	1.部分人员劳动用工手续不完善； 2.公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善，安全生产责任制落实不到位。	通过书面核查，相关问题已整改到位。
6	云南曲靖市政建设集团有限公司	承装类三级、承修类三级、承试类三级许可事项变更	2021.11.25	1.工程业绩管理不规范； 2.公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善，安全生产责任制落实不到位。	通过书面核查，相关问题已整改到位。
7	汇耀电力技术（云南）有限公司	承装类二级、承修类二级、承试类二级许可事项变更	2021.11.29	公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善，安全生产责任制落实不到位。	通过书面核查，相关问题已整改到位。
8	云南科旭达电力工程有限公司	承装类三级、承修类三级、承试类三级许可事项变更	2021.11.29	公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善，安全生产责任制落实不到位。	通过书面核查，相关问题已整改到位。

国家能源局云南监管办公室　　2021年12月30日印发