

国家能源局云南监管办公室

国家能源局云南监管办公室关于对未保持许可条件的承装（修、试）企业重新核定许可证类别和等级的公告

（2023 年第 61 期）

按照《国家能源局综合司关于开展电力业务资质许可持证企业许可条件保持专项清理工作的通知》要求，我办印发了《国家能源局云南监管办公室关于对不满足持证许可条件问题进行整改的通知》，要求相关企业限期整改。目前整改期限已满，昆明电器科学研究所等 14 家企业仍未按要求完成整改工作。按照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》《承装（修、试）电力设施许可证注销管理办法》等规定，我办重新核定相关企业的许可证类别和等级，对不满足最低许可等级条件的，按有关规定办理许可证注销手续。具体核定意见如下：

序号	企业名称	许可类别及等级	人员不符合要求具体情况	核定意见
1	昆明电器科学研究所	承装类四级、承修类四级、承试类四级	技术负责人缺少 1 人、安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 5 人、电力相关专业技能人员缺少 8 人（其中高压电工缺少 8 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。

2	云南康鼎机电安装工程有限公司	承装类三级、承修类三级、承试类三级	安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 13 人（其中中级及以上技术任职资格人员缺少 5 人）、电力相关专业技能人员缺少 8 人（其中高压电工缺少 8 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
3	云南茂云市政工程有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级	技术负责人缺少 1 人、安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 9 人、电力相关专业技能人员缺少 8 人（其中高压电工缺少 8 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
4	云南崇岚电力工程有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级	技术负责人缺少 1 人、安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 8 人、电力相关专业技能人员缺少 5 人（其中高压电工缺少 5 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
5	云南冠捷电力工程有限公司	承装类五级、承修类五级	技术负责人缺少 1 人、安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 5 人、电力相关专业技能人员缺少 3 人（其中高压电工缺少 3 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
6	云南广冉电力工程有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级	安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 8 人、电力相关专业技能人员缺少 8 人（其中高压电工缺少 8 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。

7	云南广瑞机电建筑安装有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级	技术负责人缺少 1 人、安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 9 人、电力相关专业技能人员缺少 2 人（其中高压电工缺少 1 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
8	云南昊昱工程技术有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级	技术负责人缺少 1 人、安全负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 10 人、电力相关专业技能人员缺少 9 人（其中高压电工缺少 8 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
9	云南标程电力工程有限公司	承装类三级、承修类三级、承试类三级	技术负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 9 人（其中中级及以上技术任职资格人员缺少 5 人）、电力相关专业技能人员缺少 10 人（其中高压电工缺少 10 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
10	云南网能建设工程有限公司	承装类三级、承修类三级、承试类三级	技术负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 8 人（其中中级及以上技术任职资格人员缺少 5 人）、电力相关专业技能人员缺少 10 人（其中高压电工缺少 10 人）。	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。
11	云南保山真诚输变电工程有限公司	承装类四级、承修类四级、承试类四级	技术负责人缺少 1 人、电力相关专业技术人员缺少 10 人、电力相关专业技能人员缺少 8 人（其中	不满足最低许可等级条件，按规定注销承装（修、试）电力设施许可证。

			高压电工缺少 8 人)。	
12	云南优升 电力工程 有限公司	承装类四级、承 修类四级、承试 类四级	技术负责人缺少 1 人、电 力相关专业技术人员缺少 8 人、电力相关专业技能人 员缺少 8 人(其中高压电 工缺少 8 人)。	不满足最低许可 等级条件,按规定 注销承装(修、试) 电力设施许可证。
13	云南捷能 翔宇航空 科技有限 公司	承装类五级、承 修类五级	技术负责人缺少 1 人、电 力相关专业技术人员缺 少 3 人、电力相关专业技 能人员缺少 2 人(其中高 压电工缺少 2 人)。	不满足最低许可 等级条件,按规定 注销承装(修、试) 电力设施许可证。
14	云南祥宁 电力工程 有限公司	承装类四级、承 修类四级、承试 类四级	电力相关专业技术人员 缺少 5 人、电力相关专业 技能人员缺少 4 人(其中 高压电工缺少 4 人)。	重新核定许可证 类别和等级为承 装类五级、承修类 五级、承试类五 级。

请相关企业按照上述处理意见,在 7 日内办理许可事项变更或注销手续,同时按规定交还相关许可证件。逾期未按程序落实以上要求,我办将通过资质和信用信息系统办理相关手续。

特此公告。



国家能源局云南监管办公室

2023 年 9 月 25 日

国家能源局云南监管办公室

2023 年 9 月 25 日印发